

情况说明

由于受新冠肺炎疫情的影响，各地处于延期复工或停工状态，煤炭行业供、需各环节均受到了不同程度的冲击，市场不景气，运行压力较大；为应对疫情影响，适应市场调控，我公司洗煤生产线于 2021 年 1 月到 2021 年 3 月处于停产状态，全厂设备设施进行全面检修，停产整顿。因此 2021 年第一季度未开展自行监测工作。

特此说明。

