

怀仁市奕佳瓷业有限公司

2021 年第一季度三线车间废水未监测情况说明

由于我单位三线工程车间废水处理设施出现故障，需排查检修。结合全厂实际生产情况，我单位 2021 年第一季度自行监测时未监测三线车间废水排口污染因子，一线工程、二线工程相关监测内容均正常执行。

特此说明！

怀仁市奕佳瓷业有限公司

2021 年 2 月 18 日

