

证明

我单位隧道窑排气筒开口位置不符合监测条件，
故隧道窑未进行自行监测。

特此证明

怀仁市广厦制砖有限责任公司
2021年7月2日

