

情况说明

我公司副井场地仅设库房、风机房、空压机房等设施，工作人员较少，基本无生活污水产生，生活污水处理设施不运行。因此副井场地生活污水处理站监测点位未开展 2021 年度自行监测工作。

特此说明。

山西怀仁峙峰山吴家窑煤业有限公司

2021 年 9 月 2 日

