

2022 年度自行监测报告

单位：怀仁县宝城新型建材有限责任公司（盖章） 报告日期：2023 年 2 月 8 日

企业基本情况简述	<p>怀仁县宝城新型建材有限责任公司位于怀仁市金沙滩镇翰林庄村北侧金沙滩煤炭洗选园区内，占地面积 135277 平方米，现有职工 110 人，属粘土砖瓦及建筑砌块制造，主要污染物为废气，主要产品煤矸石烧结多孔砖，设计生产能力 10000 万块，实际生产能力 10000 万块。</p> <p>2、怀仁县宝城新型建材有限责任公司成立于 2012 年 9 月，2012 年 10 月 8 日怀仁县环境保护局以怀环函[2012]371 号对关于《怀仁县宝城新型建材有限责任公司年产 1 亿块煤矸石烧结多孔砖生产线建设项目环境影响报告表》进行了批复，2012 年 9 月 20 日怀仁县环境保护局以怀环函[2012]369 号对《关于怀仁县宝城新型建材有限责任公司年产 1 亿块（折标）煤矸石烧结多孔砖生产线项目污染物排放总量控制指标申请》进行了批复。2018 年 12 月 12 日取得排污许可证，许可证编号为 911406240541639642001W，有效期限自 2018 年 12 月 12 日起至 2021 年 12 月 11 日止，2021 年 12 月 10 日延续申请取得排污许可证，有效期限自 2021 年 12 月 12 日起至 2026 年 12 月 11 日止。</p>	
主要污染物产生治理和处理情况	<p>废气污染防治措施、排放量、排放方式及排放口数量</p>	<p>隧道窑产生的废气经 20 米排气筒排放，破碎机产生的废气经 15 米的排气筒排放。共两个排口。</p>
主要污染物产生治理和处理情况	<p>废水污染防治措施、排放量、排放方式及排放口数量</p>	<p>生产废水：回用不外排； 生活污水：经化粪池处理后排入园区管网统一处理，不外排。</p>
主要污染物产生治理和处理情况	<p>噪声防治措施</p>	<p>设备选型，隔声，减振与隔振。</p>
主要污染物产生治理和处理情况	<p>固体废弃物的类型、产生量、处置方式、数量以及去向</p>	<p>除尘灰产生量为 780 吨/年，返回生产系统作为原料； 废砖产生量为 750 吨/年，部分回用，部分填埋； 生活垃圾产生量为 18.15 吨/年，厂区生活垃圾设有固定地点堆放，定期运往环卫部门指定场所统一处理。</p>
自行监测方案	<p>自行监测方案的制定、修订情况</p>	<p>自行监测方案制定后未修订。</p>

的制定执行情况	企业按照自己制定并在环保部门备案的自测方案开展工作的情况（如未能正常开展，必须说明原因）	公司按照在环保部门备案的自测方案开展工作。
---------	--	-----------------------

2022 年度自行监测报告

污染物类型	监测点位	监测项目	开展方式	监测频次	全年生产天数	全年应监测次数	全年实际监测次数	全年达标次数	全年超标次数
废气	破碎机	颗粒物	手工	1次/年	330	1	0	0	0
	搅拌机	颗粒物	手工	1次/年	330	1	0	0	0
	隧道窑	氟化物	手工	2次/年	330	2	2	2	0
		氮氧化物	手工	2次/年	330	2	2	2	0
		颗粒物	手工	2次/年	330	2	2	2	0
	二氧化硫	手工	2次/年	330	2	2	2	0	
厂界	颗粒物	手工	1次/年	330	1	1	1	0	
厂界噪声	厂界四周	昼间噪声	手工	1次/季度	330	4	4	4	0
		夜间噪声	手工	1次/季度	330	4	4	4	0