



2022年度自行监测报告

单位：怀仁市佳龙琉璃瓷有限责任公司（盖章） 报告日期：2023年2月8日

| | | |
|----------------|--|--|
| 企业基本情况简述 | <p>怀仁市佳龙琉璃瓷有限责任公司位于怀仁市云东经济开发区，厂区面积 10200 平方米，现有职工 50 人，行业类别为陶瓷制品业，主要产品建筑瓷，设计生产能力为年产 200 万件。</p> <p>怀仁市佳龙琉璃瓷有限责任公司成立于 2007 年 1 月，于 2006 年 9 月委托山西煤管局环保研究所编制《怀仁县佳龙琉璃瓷有限责任公司 200 万件/年琉璃瓦生产线新建项目环境影响报告表》，怀仁县环境保护局于 2006 年 11 月以怀环字[2006]57 号文予以批复，现阶段公司主体工程正常运行。</p> | |
| 主要污染物产生治理和处理情况 | 废气污染防治措施、排放量、排放方式及排放口数量 | 隧道窑产生的废气经15米排气筒排放，破碎产生的废气经15米排气筒排放。无组织废气建设全封闭原料库。共2个排口。 |
| | 废水污染防治措施、排放量、排放方式及排放口数量 | 生产废水：经沉淀后回用于生产，不外排； 生活污水：化粪池处理后，入开发区下水管网。 |
| | 噪声防治措施 | 设备选型，隔声，减振与隔振。 |
| | 固体废弃物的类型、产生量、处置方式、数量以及去向 | 废石膏模型、废产品产生量为12t/a，返回生产，重新利用； 生活垃圾产生量为9.12t/a，收集后由当地环卫部门处理。 |
| 自行监测方案的制定执行情况 | 自行监测方案的制定、修订情况 | 自行监测方案制定后未修订。 |
| | 企业按照自己制定并在环保部门备案的自测方案开展工作的情况（如未能正常开展，必须说明原因） | 公司按照在环保部门备案的自测方案开展工作。 |

2022年度自行监测报告

2022 年度自行监测报告

| 污染物类型 | 监测点位 | 监测项目 | 开展方式 | 监测频次 | 全年生产天数 | 全年应监测次数 | 全年实际监测次数 | 全年达标次数 | 全年超标次数 |
|-------|------|--------|------|-------|--------|---------|----------|--------|--------|
| 废气 | 隧道窑 | 氮氧化物 | 手工 | 2次/年 | 180 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| | | 颗粒物 | 手工 | 2次/年 | 180 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| | | 二氧化硫 | 手工 | 2次/年 | 180 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| | | 氟化物 | 手工 | 2次/年 | 180 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| | | 氯化物 | 手工 | 2次/年 | 180 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| | | 镉及其化合物 | 手工 | 2次/年 | 180 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| | | 镍及其化合物 | 手工 | 2次/年 | 180 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| | | 铅及其化合物 | 手工 | 2次/年 | 180 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| | 烟气黑度 | 手工 | 2次/年 | 180 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| | 破碎机 | 颗粒物 | 手工 | 1次/年 | 180 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | 厂界 | 颗粒物 | 手工 | 1次/年 | 180 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 厂界噪声 | 厂界四周 | 昼间噪声 | 手工 | 1次/季度 | 180 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| | | 夜间噪声 | 手工 | 1次/季度 | 180 | 4 | 4 | 4 | 0 |