

情况说明

我公司 2023 年第三季度 1#、2#生产线正常生产期间，原料破碎工序、吹灰工序及配套布袋除尘器一直未运行，故未开展该工序布袋除尘设施第三季度自行监测；2#生产线正常运行时间较短，未开展 2#喷雾干燥塔、烧成窑废气中镉及其化合物、铅及其化合物、镍及其化合物、氟化物、氯化物、烟气黑度第三季度自行监测及厂界无组织自行监测。

怀仁宏腾陶瓷建材开发有限公司 关于二号生产线复产的请示报告

朔州市生态环境保护局怀仁分局：

我公司2号生产线于2023年7月12日20:40开始我公司已满足复工复产条件，恢复正常生产，脱硫塔及在线监控设备正常运行，数据正常上传。

特此报告

怀仁宏腾陶瓷建材开发有限公司

2023年7月12日



怀仁宏腾陶瓷建材开发有限公司 关于二号生产线停产检修的请示报告

朔州市生态环境保护局怀仁分局：

我公司 2023 年 7 月 20 日晚，因片碱过量使用，脱硫塔喷淋系统及在线监测设备严重腐蚀损坏，导致在线监测二氧化硫数据一直超标，所以我公司于 2023 年 7 月 21 日向贵局提交了二号生产线脱硫塔设备紧急维修报告。

2023 年 7 月 21 日至 2023 年 7 月 26 日，脱硫设备和在线设备厂家和维修人员进厂紧急抢修无果，设备依然损坏，不能正常运行，故我公司决定全面停产进行设备全面大幅度维修。

特此报告

怀仁宏腾陶瓷建材开发有限公司

2023 年 7 月 26 日



怀仁宏腾陶瓷建材开发有限公司 关于一号生产线复产的请示报告

朔州市生态环境保护局怀仁分局：

我公司因2号生产线脱硫塔喷淋系统及在线监测设备严重腐蚀损坏，2号生产线已全面停产进行设备全面大幅度维修。我公司拟定恢复1号生产线，1号生产线于2023年8月7日开始恢复正常生产，我公司已满足复工复产条件，脱硫塔及在线监控设备正常运行，数据正常上传。

特此报告

怀仁宏腾陶瓷建材开发有限公司

2023年8月7日



怀仁宏腾陶瓷建材开发有限公司 关于一号生产线停产的请示报告

朔州市生态环境保护局怀仁分局：

我公司因 1 号生产线由于设备老化维修等原因，导致生产线无法正常生产，我公司拟定 2023 年 8 月 30 日生产线全面停产进行设备全面大幅度维修，停产期间烟气在线监测数据异常。

特此报告

怀仁宏腾陶瓷建材开发有限公司

2023 年 8 月 30 日

