



2024 年度自行监测报告

单位：怀仁市佳龙琉璃瓷有限责任公司（盖章） 报告日期：2025 年 1 月 15 日

企业基本情况简述	<p>怀仁市佳龙琉璃瓷有限责任公司位于怀仁市云东经济开发区，厂区面积 10200 平方米，现有职工 50 人，行业类别为陶瓷制品业，主要产品建筑瓷，设计生产能力为年产 200 万件。</p> <p>怀仁市佳龙琉璃瓷有限责任公司成立于 2007 年 1 月，于 2006 年 9 月委托山西煤管局环保研究所编制《怀仁县佳龙琉璃瓷有限责任公司 200 万件/年琉璃瓦生产线新建项目环境影响报告表》，怀仁县环境保护局于 2006 年 11 月以怀环字[2006]57 号文予以批复，现阶段公司主体工程正常运行。</p>	
主要污染物产生治理和处理情况	废气污染防治措施、排放量、排放方式及排放口数量	隧道窑产生的废气经 15 米排气筒排放，破碎产生的废气经 15 米排气筒排放。无组织废气建设全封闭原料库。共 2 个排口。
	废水污染防治措施、排放量、排放方式及排放口数量	生产废水：经沉淀后回用于生产，不外排； 生活污水：化粪池处理后，入开发区下水管网。
	噪声防治措施	设备选型，隔声，减振与隔振。
	固体废弃物的类型、产生量、处置方式、数量以及去向	废石膏模型、废产品产生量为 12t/a，返回生产，重新利用； 生活垃圾产生量为 9.12t/a，收集后由当地环卫部门处理。
自行监测方案的制定执行情况	自行监测方案的制定、修订情况	自行监测方案制定后未修订。
	企业按照自己制定并在环保部门备案的自测方案开展工作的情况（如未能正常开展，必须说明原因）	公司按照在环保部门备案的自测方案开展工作。

2024 年度自行监测报告

污染物类型	监测点位	监测项目	开展方式	监测频次	全年生产天数	全年应监测次数	全年实际监测次数	全年达标次数	全年超标次数
废气	隧道窑	氮氧化物	手工	2次/年	180	2	2	2	0
		颗粒物	手工	2次/年	180	2	2	2	0
		二氧化硫	手工	2次/年	180	2	2	2	0
		氟化物	手工	2次/年	180	2	2	2	0
		氯化物	手工	2次/年	180	2	2	2	0
		镉及其化合物	手工	2次/年	180	2	2	2	0
		镍及其化合物	手工	2次/年	180	2	2	2	0
		铅及其化合物	手工	2次/年	180	2	2	2	0
	烟气黑度	手工	2次/年	180	2	2	2	0	
		破碎机	颗粒物	手工	1次/年	180	1	1	1
	厂界	颗粒物	手工	1次/年	180	1	1	1	0
厂界噪声	厂界四周	昼间噪声	手工	1次/季度	180	4	3	3	0
		夜间噪声	手工	1次/季度	180	4	3	3	0