

情况说明

乙方在为甲方提供山西朔美羊肉业有限公司污染源自行监测服务期间，发现污水经处理设施处理后排放管口无法进行有效取样，与企业沟通后采取来样送检监测。附：现场图及采样人员踏勘图。



采样单位：山西朔美羊肉业有限公司

监测单位：山西清帆环境检测有限公司

