山西中煤平朔能源化工有限公司氨气吸收塔、1#石灰石粉仓、2#石灰石粉仓未进行监测说明

朔州市生态环境局平鲁分局：

由于工段工艺原因，氨气吸收塔、1#石灰石粉仓、2#石灰石粉仓均无监测点位，故不具备监测条件。

特此说明

山西中煤平朔能源化工有限公司

2021 年 1 月 15 日