

2022年度自行监测报告

单位：应县博达瓷业有限公司（盖章） 报告日期：2023年2月8日

企业基本情况简述	<p>应县博达瓷业有限公司位于应县臧寨乡韩家坊村村北 1.07km 处，现有年产 5000 万件高档异型瓷生产线。于 2017 年 6 月编制完成环境影响报告书，并于 2017 年 7 月 20 日取得由朔州市环境保护局关于该项目的批复文件（朔环函[2017]35 号）。</p>	
主要污染物产生治理和处理情况	废气污染防治措施、排放量、排放方式及排放口数量	<p>原料破碎颗粒物经布袋除尘器处理后，经 15m 高的排气筒排放；</p> <p>釉烧隧道窑烟气、烤花辊道窑烟气，经除尘、活性炭吸附后的净煤气进入烧成车间及烤花车间燃用产生的烟气，最终汇集到一根管道，全部进入脱硫塔处理后经 30m 高排气筒排放；</p> <p>原料堆场、精煤堆场产生的粉尘，采用封闭式原料堆场和精煤堆棚。共 2 个排放口。</p>
	废水污染防治措施、排放量、排放方式及排放口数量	<p>企业产生的废水主要为设备地面冲洗、原料清洗等工段，主要污染物为悬浮物；经排水管道流入生产废水处理系统，经絮凝沉淀处理后回用于车间；</p> <p>煤气发生炉煤气冷却产生的酚氰废水，经换热蒸发后用作煤气发生炉气化剂；</p> <p>生活污水经一体化生活污水处理设施处理后，用于厂区道路抑尘洒水。</p>
	噪声防治措施	<p>采用引风机加装消声器、其它产噪设备布置的厂房内等隔声降噪措施</p>
	固体废弃物的类型、产生量、处置方式、数量以及去向	<p>坯体废料、烧成废料、除尘灰全部回用于生产；</p> <p>焦油、废活性炭委托有资质单位处置；</p> <p>生活垃圾由当地环卫部门处理。</p>

自行监测方案的制定执行情况	自行监测方案的制定、修订情况	自行监测方案制定后未修订。
	企业按照自己制定并在环保部门备案的自测方案开展工作的情况（如未能正常开展，必须说明原因）	公司按照在环保部门备案的自测方案开展工作。

2022 年度自行监测报告

污染物类型	监测点位	监测项目	开展方式	监测频次	全年生产天数	全年应监测次数	全年实际监测次数	全年达标次数	全年超标次数
废气	破碎机排口	颗粒物	手工	1次/年	300	1	1	1	0
	窑炉烟气排口	烟气黑度	手工	1次/半年	300	2	2	2	0
		铅及化合物	手工	1次/半年	300	2	2	2	0
		镉及化合物	手工	1次/半年	300	2	2	2	0
		镍及化合物	手工	1次/半年	300	2	2	2	0
		氟化物	手工	1次/半年	300	2	2	2	0
	氯化物（以HCl计）	手工	1次/半年	300	2	2	2	0	
厂界	颗粒物	手工	1次/年	300	1	1	1	0	
厂界噪声	院界四周	昼间噪声	手工	1次/季度	300	4	4	4	0
		夜间噪声	手工	1次/季度	300	4	4	4	0