



2023 年度自行监测报告

单位：怀仁恒源瓷业有限公司（盖章） 报告日期：2024 年 1 月 15 日

企业基本情况简述

怀仁恒源瓷业有限公司位于山西省怀仁市新家园镇南辛村 1 公里，生产经营场所中心经度：113° 10' 25"，纬度：39° 52' 19"，在厂职工 680 人。我公司创建于 2009 年 6 月，占地 209.4431 亩。属日用陶瓷制品制造，主要污染物为废气，主要产品日用陶瓷制品，已建成建筑面积 4 万平方米的亚洲最大的生产日用瓷单体车间，建成国内最先进的全自动调控的 96 米燃气隧道窑两条，64 米辊道烤花窑炉一条，干燥线 16 条；投资 570 万元建成了一条 15 公里的天然气专用管线；投资 1000 万元建成了具备年产釉中彩 1000 万件的生产车间。目前，公司已达到日生产白瓷 16 万件，生产上彩 12 万件，生产釉中彩万件生双色釉 2 万件的生产规模，产品合格率达到了 95%。

怀仁恒源瓷业有限公司于 2010 年 12 月 25 日取得怀仁县环境保护局“关于《怀仁恒源瓷业有限公司中高档日用陶瓷生产线建设项目环境影响报告书》的批复”；于 2015 年 6 月 2 日取得怀仁县环境保护局“关于对《怀仁恒源瓷业有限公司新建 3.4 米两段式冷净煤气发生炉建设项目环境影响报告表》的批复”；2012 年 1 月 17 日取得了“关于《怀仁恒源瓷业有限公司中高档日用瓷生产线建设项目竣工环境保护验收的意见》的函”；2016 年 1 月 14 日取得怀仁县环境保护局“关于《怀仁恒源瓷业有限公司新建 3.4 米两段式冷净煤气发生炉建设项目竣工环境保护验收意见》的函”；2016 年 5 月 30 日发证。2019 年 1 月 4 日取得排污许可证，许可证编号为 911406245541234326001Q，有效期限自 2019 年 01 月 04 日起至 2022 年 01 月 03 日止，2021 年 12 月 18 日重新申请取得排污许可证，有效期限自 2021 年 12 月 18 日起至 2026 年 12 月 17 日止。

主要污染物产生治理和处理情况

废气污染防治措施、排放量、排放方式及排放口数量

隧道窑产生的废气经 15 米排气筒排放，破碎产生的废气经 15 米排气筒排放。无组织废气建设全封闭原料库。共 2 个排口。

废水污染防治措施、排放量、排放方式及排放口数量

生产废水：经沉淀后回用于生产，不外排；
生活污水：经收集沉淀后用于厂区绿化，不外排。

噪声防治措施

设备选型，隔声，减振与隔振。

	固体废弃物的类型、产生量、处置方式、数量以及去向	除尘灰，返回生产，重新利用； 生活垃圾，收集后由当地环卫部门处理； 铁粉，出售； 废球石，生产厂家回收； 废石膏模具，出售； 不合格产品，回用于生产； 废材料，废品回收公司回收； 污水处理站污泥，混入生活垃圾交由环卫部门处置； 废润滑油，交有资质单位处置。
自行监测方案的制定执行情况	自行监测方案的制定、修订情况	自行监测方案制定后未修订。
	企业按照自己制定并在环保部门备案的自测方案开展工作的情况（如未能正常开展，必须说明原因）	公司按照在环保部门备案的自测方案开展工作。

2023 年度自行监测报告

污染物类型	监测点位	监测项目	开展方式	监测频次	全年生产天数	全年应监测次数	全年实际监测次数	全年达标次数	全年超标次数
废气	隧道窑	氮氧化物	在线	/	330	/	/	/	0
		颗粒物	在线	/	330	/	/	/	0
		二氧化硫	在线	/	330	/	/	/	0
		氟化物	手工	2次/年	330	2	2	2	0
		氯化物	手工	2次/年	330	2	2	2	0
		镉及其化合物	手工	2次/年	330	2	2	2	0
		镍及其化合物	手工	2次/年	330	2	2	2	0
		铅及其化合物	手工	2次/年	330	2	2	2	0
		烟气黑度	手工	2次/年	330	2	2	2	0
		破碎机	颗粒物	手工	1次/年	330	1	1	1
	厂界	颗粒物	手工	1次/年	330	1	1	1	0
厂界噪声	厂界四周	昼间噪声	手工	1次/季度	330	4	4	4	0
		夜间噪声	手工	1次/季度	330	4	4	4	0