

2024 年度自行监测报告

单位：应县龙华陶瓷有限公司（盖章）

报告日期：2025 年 1 月 15 日

企业基本概况简述	<p>应县龙华陶瓷有限公司位于应县经济技术开发区内，占地面积 28944m²，厂区中心位置坐标北纬 39° 39'、东经 113° 7'。公司成立于 2021 年 4 月，属于日用陶瓷制品制造行业类别，建设有一条 3000 万件/年高档日用瓷现代化生产线，年产瓷盘 1000 万件，瓷碗 1000 万件，瓷碟 1000 万件。本项目劳动定员 408 人，年工作日 330 天，采用四班三倒工作制，每班 8 小时。</p> <p>应县龙华陶瓷有限公司于 2021 年 4 月 21 日在应县经济技术开发区管理委员会备案建设年产 3000 万件陶瓷生产线项目，2022 年 5 月完成了《应县龙华陶瓷有限公司年产 3000 万件陶瓷生产线项目环境影响报告表》，2022 年 7 月 4 日应县经济技术开发区管理委员会以应开环申【2022】7 号文对其进行了批复。2022 年 8 月 9 日申领排污许可证，有效期自 2022-08-09 至 2027-08-08 止。</p>	
主要污染物产生治理和处理情况	废气污染防治措施、排放量、排放方式及排放口数量	<p>隧道窑产生的废气经 25 米排气筒排放，破碎机产生的废气经 15 米的排气筒排放，厂界封闭+洒水降尘。共 2 个排口。</p>
主要污染物产生治理和处理情况	废水污染防治措施、排放量、排放方式及排放口数量	<p>生产废水包括原料清洗、修坯抛光、设备及地面冲洗等过程产生的废水，生产废水产生量为 36.4m³/d，主要污染物为 SS，工程在原料车间下建设一座废水处理站，采用“絮凝+二级沉淀+砂滤”工艺，生产废水全部进入废水处理站处理回用于生产车间，不外排。</p> <p>生活污水： 工程劳动定员 408 人，生活污水产生量 14.0m³/d，主要为职工生活污水和食堂废水，食堂废水经隔油池处理，生活污水经化粪池处理后，排入城市污水管网，进入应县污水处理厂处理。</p>
主要污染物产生治理和处理情况	噪声防治措施	<p>密闭、减振、隔音、吸声材料。</p>
主要污染物产生治理和处理情况	固体废弃物的类型、产生量、处置方式、数量以及去向	<p>工程产生的固体废物包括坯体废料、不合格产品、除尘灰回用于配料工段，废棚板厂家回收处理，除铁污泥、废包装材料出售废品回收公司，废石膏模型建材厂回收，废水处理站沉泥制作花盆等简单瓷器，生活垃圾设垃圾箱，定期送环卫部门指定地点处理。</p>
自行监测方案	自行监测方案的制定、修订情况	<p>自行监测方案制定后未修订。</p>

的制定执行情况	企业按照自己制定并在环保部门备案的自测方案开展工作的情况（如未能正常开展，必须说明原因）	公司按照在环保部门备案的自测方案开展工作。
---------	--	-----------------------

2024 年度自行监测报告

污染物类型	监测点位	监测项目	开展方式	监测频次	全年生产天数	全年应监测次数	全年实际监测次数	全年达标次数	全年超标次数
废气	破碎机	颗粒物	手工	1次/年	330	1	1	1	0
	隧道窑	颗粒物	自动	/	330	/	/	/	0
		二氧化硫	自动	/	330	/	/	/	0
		氮氧化物	自动	/	330	/	/	/	0
		氟化物	手工	2次/年	330	2	2	2	0
		氯化物	手工	2次/年	330	2	2	2	0
		林格曼黑度	手工	2次/年	330	2	2	2	0
		铜及其化合物	手工	2次/年	330	2	2	2	0
		铅及其化合物	手工	2次/年	330	2	2	2	0
	镍及其化合物	手工	2次/年	330	2	2	2	0	
厂界	颗粒物	手工	1次/年	330	1	1	1	0	
厂界噪声	厂界四周	昼间噪声	手工	1次/季度	330	4	4	4	0
		夜间噪声	手工	1次/季度	330	4	4	4	0

+