

# 2021 年度自行监测报告

单位：山西福鑫琉璃瓷有限公司（盖章） 报告日期：2022 年 3 月 9 日



<b>企业基本情况简述</b>	<p>山西福鑫琉璃瓷有限公司位于怀仁云东经济开发区新兴南路 89 号，占地面积 13368m<sup>2</sup>，职工总 120 人，行业类别属非金属矿物制品业，社会统一信用代码：91140624751507814W，主要产品为建筑陶瓷制品制造，生产规模 200 万件/年优质琉璃瓷。设计生产能力：优质琉璃瓷 200 万件/年，实际生产能力：优质琉璃瓷 200 万件/年。</p> <p>太原科技大学于 2012 年 10 月完成了《山西福鑫琉璃瓷有限公司高档琉璃瓷技术改造项目环境影响报告表》的编制工作，怀仁县环境保护局于 2012 年 10 月 24 日以怀环函[2012]382 号《关于对山西福鑫琉璃瓷有限公司高档琉璃瓷技术改造项目环境影响报告表的批复》进行了环评批复。项目于 2014 年 3 月建成投产。</p>	
<b>主要污染物产生治理和处理情况</b>	废气污染防治措施、排放量、排放方式及排放口数量	隧道窑+梭式窑产生的废气经 15 米排气筒排放。无组织废气建设全封闭原料库、破碎采用湿法破碎。共 1 个排口。
	废水污染防治措施、排放量、排放方式及排放口数量	生产废水：沉淀回用，不外排； 生活污水：化粪池处理后，入怀仁市污水处理厂。
	噪声防治措施	设备选型，隔声，减振与隔振。
	固体废弃物的类型、产生量、处置方式、数量以及去向	坯体废料产生量为 70 吨/年，回收利用； 废石膏产生量为 230 吨/年，返回生产，重新利用； 生活垃圾产生量为 18 吨/年，垃圾箱收集后环卫部门统一处理。
<b>自行监测方案</b>	自行监测方案的制定、修订情况	自行监测方案制定后未修订。

<b>的制定执行情况</b>	企业按照自己制定并在环保部门备案的自测方案开展工作的情况（如未能正常开展，必须说明原因）	公司按照在环保部门备案的自测方案开展工作。
----------------	--	-----------------------

## 2021 年度自行监测报告

污染物类型	监测点位	监测项目	开展方式	监测频次	全年生产天数	全年应监测次数	全年实际监测次数	全年达标次数	全年超标次数
废气	隧道窑+梭式窑	烟气黑度	手工	2次/年	270	2	2	2	0
		氮氧化物	手工	2次/年	270	2	2	2	0
		颗粒物	手工	2次/年	270	2	2	2	0
		二氧化硫	手工	2次/年	270	2	2	2	0
		铅及其化合物	手工	2次/年	270	2	2	2	0
		镉及其化合物	手工	2次/年	270	2	2	2	0
		镍及其化合物	手工	2次/年	270	2	2	2	0
		氟化物	手工	2次/年	270	2	2	2	0
		氯化物	手工	2次/年	270	2	2	2	0
厂界噪声	厂界四周	颗粒物	手工	1次/年	270	1	1	1	0
		昼间噪声	手工	1次/季度	270	4	4	4	0
		夜间噪声	手工	1次/季度	270	4	4	4	0