

2022 年度自行监测年度报告

企业基本情况概述	怀仁县胜佳陶瓷有限责任公司位于山西省怀仁市海北头乡高镇子村北，设计年生产能力 3000 万件，实际年生产能力 1500 万件。 企业 2022 年全年未生产，为停产状态。	
主要污染物产生治理和处理情况	废气污染防治措施、排放方式及排放口数量	本项目有组织废气为烧成窑产生的废气，主要污染物包括颗粒物、SO₂、NO_x、铅及其化合物、镉及其化合物、镍及其化合物、氟化物、氯化物（以 HCl 计）、林格曼黑度。无组织废气主要为项目运行过程中产生的颗粒物。 企业共设 1 个有组织废气排放口。 项目有组织废气中颗粒物、SO₂、NO_x 为自动监测，其余因子监测频次为 1 次/半年，无组织废气监测频次为 1 次/年。
	废水污染防治措施、排放方式及排放口数量	项目生活污水经一套处理能力 10m³/h 污水处理设施处理后回用于厂区绿化。 生产废水采用处理能力 15m³/h “絮凝+多级沉淀”工艺的废水处理站处理后，回用于厂区生产，不外排。 企业无污水排放口。
	噪声防治措施	本项目的噪声主要为机械性噪声，声压级范围为 70-110dB(A)，在设备选型时首先选取低噪声设备，从噪声源头控制噪声产生的强度，对生产机械进行基础减震。 项目噪声监测频次为 1 次/季。
	固体废弃物的类型、处置方式、数量及去向	本项目固体废物主要是生活垃圾、煤气发生炉产生的废炉渣及生产过程中产生的废料，其中生活垃圾收集后由当地环卫部门处理，沉淀池泥渣收集后回用于配料工段，除铁污泥收集后由回收公司回收，废包装材料收集后由废品回收公司回收。
自行监测方案制定和执行情况	自行监测方案制定、修订情况	企业于 2022 年 1 月制定了自行监测方案并通过了专家审核。
	企业按照自己制定并在环保部门备案的自测方案开展工作的情况（未能正常开展说明原因）	企业 2022 年全年未生产，为停产状态。 因此企业 2022 年全年未进行自行监测。

2022 年度自行监测报告

污染物类型	监测点位	监测项目	开展方式	监测频次	全年生产天数	全年应监测次数	全年实际监测次数	全年达标次数	全年超标次数	未监测原因
有组织废气	烧成窑排放口(DA001)	颗粒物、SO ₂ 、NO _x 、铅及其化合物、镉及其化合物、镍及其化合物、氟化物、氯化物(以 HCl 计)、林格曼黑度	手工监测+在线监测	1 次/半年	0	2 次	0	-	-	停产
无组织废气	厂界	颗粒物	手工监测	1 次/年	0	1 次	0	-	-	停产
噪声	厂界(8 个监测点位)	Leq(A)	手工监测	1 次/季	0	4 次	0	-	-	停产